


## Bezporuchová funkce - zabezpečení proti nečistotám

Hydraulické hadice ukončené rychlospojkami bývají často dlouhý čas odpojené. tato situace je častá např. na stavebních, silničních nebo zemědělských strojích. Použití záslepek spojky a vsuvky chrání rychlospojku před znečištěním a zaručuje jejich bezchybnou funkci. Maznice (mazací vsuvky) umožňují práci v podmínkách silného znečištění nebo zimy - zamezujíc zamrznutí spojky.

Záslepký













Mazací vsuvky



## Montáž rychlospojek

Montáž rychlospojky závisí na typu přípojek spojky a vsuvky a konstrukci vysokotlaké instalace ve které bude rychlospojka pracovat. Standardně jsou vsuvky montovány na hadice zatímco spojky jsou upevněny na korpusu strojem nebo zařízení.

způsob utěsnění	příklad		
pomocí přípojky	TI-ZMW121-22-08 	HD-GE-15L-BE-08 	HQ-IA12-M-08G 
na kuželu 24°	TI-ZMW121-22-08 		HQ-IA12-M-15L 
pomocí gumo-kovového těsnění	TI-ZBZ110-08-08 	TI-UDB-08 	HQ-IA12-M-08G 
těsnění na závit (teflonová páska nebo anaerobní těsnivo)	TI-ZBZ130-08-08 	UG-TAPE-12 	HQ-IA12-M-08G 