

Hadice pro vodu

CODAN 1225, 1228, 1229
Průmyslová hadice pro chladicí vodu a vzduch

Duše: černá pryž EPDM
Výztuž: syntetický oplet
Obal: hladká pryž EPDM (1225 černá, 1228 modrá, 1229 červená)
Pracovní teplota: od -30°C do +95°C (20 bar)
 od -30°C do +140°C (10 bar)
 krátkodobě do +160°C)

Průmyslové hadice pro studenou a horkou vodu pro těžké pracovní podmínky, vyžadující vysokou elasticitu, odolnost otěru, atmosférickým vlivům a ozónu. Používána m.j. k chlazení a temperování vstřikovacích forem. Může být používána na vzduch. Použití za teplot nad +95°C snižuje životnost hadice. Není odolná olejům, není doporučena ani pro vzduch s olejovou mlhou. Doporučená montáž svěrnými sponami nebo lisovacími objímkami.

index (černá)	index (modrá)	index (červená)	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
CO-1225-10	CO-1228-10	CO-1229-10	9,5	16,5	3,5	20	60	50	0,23	50
CO-1225-13	CO-1228-13	CO-1229-13	12,7	21,5	4,4	20	60	65	0,36	50
CO-1225-19	CO-1228-19	CO-1229-19	19	27	4	20	60	105	0,45	30
CO-1225-25	CO-1228-25	CO-1229-25	25	35	5	20	60	145	0,80	30

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané

Hadice CODAN 1225 DN13 se vsuvkou rychlospojky ABA BEUL z mosazi (ABB-QN-HT-13) upevněnou svěrnou ouškovou sponou EAR CLIP z nerezí AISI 304. Rychlospojky ABA BEUL jsou obecně používány pro studenou a horkou vodu, pro instalace vody a topení včetně vstřikovacích forem.

Rychlospojky tohoto typu naleznete v sekci „Rychlospojky na vodu z mosazi“ v kapitole PRŮMYSLOVÉ ARMATURY.

Hadice CODAN 1228 DN13 se vsuvkou rychlospojky DYROS z mosazi (DY-N928) upevněnou lisovací plechovou objímkou (EC-104122) z galvanizované oceli. Rychlospojky DYROS jsou používány především pro chlazení vstřikovacích forem.

Rychlospojky tohoto typu naleznete v sekci „Rychlospojky pro vstřikovací formy“ v kapitole PRŮMYSLOVÉ ARMATURY.

Hadice CODAN 1229 DN13 s rychlospojkou DYROS z mosazi (DY-VK918-45) upevněnou lisovací plechovou objímkou (EC-104122) z galvanizované oceli. Rychlospojky DYROS jsou používány především pro chlazení vstřikovacích forem.

Rychlospojky tohoto typu naleznete v sekci „Rychlospojky pro vstřikovací formy“ v kapitole PRŮMYSLOVÉ ARMATURY.

