







Závitové mosazné adaptéry typ LU

Pracovní tlak: do 10 bar (LU-WSM, LU-TSM), do 35 bar (LU-DWS, LU-VWS), do 12 bar (LU-DM, LU-RN)
Pracovní teplota: do +100°C



Koleno 90°, GW BSP				
				
index	starý index	rozměr závitů [coul]	B [mm]	L [mm]
LU-WSM-12	MU-1145	1/2"	37	37
LU-WSM-34	MU-1146	3/4"	45	45
LU-WSM-10	MU-1147	1"	53,5	53,5

T-kus „T“, GW BSP				
				
index	starý index	rozměr závitů [coul]	B [mm]	L [mm]
LU-TSM-12	MU-1175	1/2"	46,5	37
LU-TSM-34	MU-1176	3/4"	51	42
LU-TSM-10	MU-1177	1"	65	54


T-kus „Y“, GW BSP				
 				
index	starý index	rozměr závitů [coul]	B [mm]	L [mm]
LU-DWS-38	MU-1190	3/8"	50	48
LU-DWS-12	MU-1191	1/2"	65,5	63,5
LU-DWS-38-ES*	MU-1192	3/8"	95	70
LU-DWS-12-ES*	MU-1194	1/2"	110	85,5

Kříž, GW BSP				
 				
index	starý index	rozměr závitů [coul]	B [mm]	L [mm]
LU-VWS-38	MU-1195	3/8"	79	61
LU-VWS-12	MU-1198	1/2"	87	67
LU-VWS-38-ES*	MU-1196	3/8"	95	96
LU-VWS-12-ES*	MU-1199	1/2"	110	102

* - s rychlospojkami EUROSTANDARD DN7,2

Nipl, GZ BSP vnitřní kužel 37°					
 					
index	starý index	rozměr závitů [coul]	rozměr závitů [coul]	L [mm]	SW [mm]
LU-D-18-M	MU-4201	1/8"	1/8"	19	14
LU-D-14-M	MU-4203	1/4"	1/4"	23	17
LU-D-38-M	MU-4205	3/8"	3/8"	23	19
LU-D-12-M	MU-4207	1/2"	1/2"	30	24
LU-D-84-M*	MU-4202	1/8"	1/4"	20	17
LU-D-48-M*	MU-4204	1/4"	3/8"	23	19
LU-D-82-M*	MU-4208	1/4"	1/2"	27	24
LU-D-42-M*	MU-4206	3/8"	1/2"	27	24

* - redukční nipl

Redukční adaptér, GW / GZ BSP					
					
index	starý index	rozměr závitů [coul]	rozměr závitů [coul]	L [mm]	SW [mm]
LU-R-84-N	MU-4251	1/4"	1/8"	11	17
LU-R-48-N	MU-4252	3/8"	1/4"	14	19
LU-R-82-N	MU-4254	1/2"	1/4"	18	24
LU-R-42-N	MU-4253	1/2"	3/8"	16	21
LU-R-24-NM	MU-4255	3/4"	1/2"	24	32
LU-R-21-N	MU-4259	1"	1/2"	25	36

** - pro rychlé a snadné utěsnění vnějšího závitů se doporučuje těsnění z tvrdého PVC, příklad indexu těsnění pro závit 1/4": LU-HPD-14