

**Adaptéry s krytem pro vysokotlaká mycí zařízení**

obrázek	index	přípojky	popis
	MH-220278	GW 1/4" NPT	Kryt pro trysku. Vstup: GW 1/4" BSP Barva: černá (* - modrá)
	MH-220130*	GW 1/4" NPT	
	MH-220132	GW 1/8" NPT + GZ 3/8" BSP	
	MH-220133*	GW 1/8" NPT + GZ 3/8" BSP	
	MH-220134	GW 1/8" NPT	
	MH-220135	GW 1/8" NPT	
	MH-160061	GW 1/4" NPT	Kryt nastavitelný HYPERJET PLUS Vstup: GW 1/4" BSP Prac. tlak: do 220 bar Prac. teplota: do +150°C
	MH-160137	GW 1/8" NPT	
	MH-160062	GW 1/4" NPT	Kryt nastavitelný HYPERJET Vstup: GW 1/4" BSP Prac. tlak: do 250 bar Prac. teplota: do +150°C
	MH-160139	GW 1/8" NPT	

**Rychlospojky do pro vysokotlaká mycí zařízení**

obrázek	index	přípojky	popis
	MH-240620	GZ 1/4" BSP	Rychlospojka KCS. Materiál: mosaz, nerez. Prac. tlak: 350 bar.
	MH-240635	GW 1/4" BSP	Vsuvka rychlospojky KPS. Materiál: nerez. Prac. tlak: 350 bar.
	MH-240633	GW 3/8" BSP	Rychlospojka BCS. Materiál: nerez. Prac. tlak: 400 bar.
	MH-240641	GW 3/8" BSP	Rychlospojka BC. Materiál: niklovaná mosaz. Prac. tlak: 310 bar.
	MH-240634	GW 3/8" BSP	Vsuvka rychlospojky BPS. Materiál: nerez. Prac. tlak: 400 bar.
	MH-240642	GW 3/8" BSP	Vsuvka rychlospojky BP. Materiál: pozinkovaná uhlíková ocel. Prac. tlak: 310 bar.